

1. Vykládka

- A.** Kupující je povinen provést vykládku se zvýšenou opatrností, což znamená, aby nedošlo k poškození pozinkování nebo laku a nebylo způsobeno žádné mechanické poškození výrobků.
- B.** Vykládka musí být provedena ručně, jeřábem nebo vysokozdvížným vozíkem.
- C.** Vysokozdvížné vozíky musí mít na ližinách plastové návleky. Při použití jeřábu nebo jiných technologií používat pouze textilní vázací prostředky.
- D.** Je zakázáno výrobky házet z vozidla na zem, tahat po zemi nebo jakýmkoliv jiným nevhodným způsobem s nimi zacházet.
- E.** Po vyložení je nutné zejména u lakovaných stožárů odstranit ochranný obal (fólii, papír) a to co nejdříve (do 7 dnů), aby nedošlo k poškození nátěru (vlhkost, chemická reakce).
- F.** Kupující je povinen provést kontrolu zinku a laku po provedení vykládky.

2. Skladování

- A.** Kupující je povinen uchovávat výrobky na čistém, suchém a pevném povrchu.
- B.** Je nutné zajistit vhodné podmínky skladování, výrobky nesmí přijít do přímého kontaktu se zemí a chemicky agresivními látkami. Při delším skladování doporučujeme skladování ve větraných místnostech.
- C.** Výrobky se nesmějí skladovat na mokřím podkladu, otevřeném prostranství nebo ve sněhu.
- D.** Výrobky musí být odděleny dřevěnými proklady, zajištěny fólií (stožáry se nesmějí navzájem dotýkat). V místech dotyku zinkového povrchu s proklady se mohou objevit místa s jiným zbarvením zinku.
- E.** Mohou se objevit bezbarvá místa na povrchu, která jsou způsobena bílou korozí. Toto však není strukturální defekt a není permanentní, časem zmizí, jakmile začne zinkový povrch šednout. Z toho důvodu není tento druh defektu důvodem k reklamaci.
- F.** Je zakázáno skladovat zinkované nebo lakované výrobky zakryté fólií, plachtou, papírem.
- G.** Během skladování je nutné zajistit možnost volné cirkulace vzduchu mezi výrobky, zvláště pak u konstrukcí zinkovaných a barevně lakovaných.
- H.** Části jako jsou základové rámy, výložníky, desky apod. by měly být uskladněné na paletách.